Calendrier annuel - Conditions fédéral

Opération

	#condition	Construction	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Eau	3.12													
Élaboration de la formation sur le programme de suivi	3.12													
Installation d'un débitmètre (station de l'effluent)	3.12													
Installation d'un pH-mètre (station de l'effluent)	3.12													
Installation de la station de traitement des eaux	3.12													
Élaborer des gabarits auprès du laboratoire	3.12													
Effluent final														
Suivi hebdomadaire REMMMD	3.12													
Essais létalité aigüe	3.12													
Rapport trimestriel SDEM (REMMMD)	3.12													
Rapport annuel	3.12													
Dépôt des certificats dans SEESEE	3.12													
Haldes PGA														
Échantillonnage du pied de la pente de la halde PGA	3.12					suite à une forte pluie			suite à une forte pluie		suite à une forte pluie			
Poissons et son habitat														
Caractérisation de l'effluent	3.12													
Essais sublétaux	3.12													
Suivi qualité de l'eau (zones exposée & référence)	3.12													
Suivis biologiques (p/r au plan d'étude)	3.12													
Eaux souterraines														
Suivi de la qualité de l'eau souterraine ?	3.12													
à penser : 1er plan d'étude ÉSEE 12 mois après ouverture effluent 1er rapport interprétation des effets 36 mois après														
Poussières														
Élaboration de la formation sur le programme de suivi	5.4													
S'assurer d'un calendrier d'entretien préventif pour les équipements de production (foreuses, équipements mobiles)	5.4													
Installer des panneaux routiers (<40km/h)	5.3													
Utilisation d'abats poussières	5.4													
MELCC Suivi matières Pmtot (aux 6 jours)														
MELCC Installation de la station Hi-vol														
MELCC Suivi des retombées de matières particulaires (jarres)														
Végétaux														
Échantillonnage des végétaux	5.5													
Rapport annuel de suivi des végétaux	5.5													
Matériaux miniers														
Suivi qualité des stériles (pour 25% des forages - 1 sur 4)	3.1													
Oiseaux														
Élaboration d'une formation pour identification et signalement														
Mesures manuelles de suivi de niveaux piézométriques (nord-ouest de la tourbière)	4.2													
Échantillonnage piézomètres (nord-ouest tourbière)	4.2													
Caribous														
Élaboration d'une formation pour identification et signalement	6.3													
Communications														
Résultats des programmes de suivi qualité air + végétaux à diffuser aux PN	5.4, 5.5, 5.6													
Avancement du projet (comité de suivi)	5.1													
Avancement du projet sur le site web	5.1													
Plan de mesures d'urgence														
Élaboration d'une formation														